

P256 Đồng Hồ Áp Suất Wise, Đồng Hồ Bảo Vệ Quá Áp

Thông số kỹ thuật cơ bản :

Đồng hồ áp suất wise model P256

Đường kính mặt	100 ; 160 mm
Cấp chính xác	±1.0 % toàn dải đo
Dải đo (MPa, kPa, bar)	-0.1 ~ 0 và 0 ~ 4 MPa
Áp suất làm việc	Áp suất tĩnh: 100 % dải đo bảo vệ quá áp : 4 lần dải đo
Nhiệt độ làm việc	Môi trường : -40 ~ 65 ℃ -20 ~ 65 ℃ (With glycerin filling) -40 ~ 65 ℃ (With silicone filling) Môi chất : Max. 200 ℃

	Max. 100 °C (With glycerin filling) Max. 100 ℃ (With silicone filling)
Cấp độ bảo vệ	EN60529/IEC529/IP67

Đồng hồ áp suất Wise

Model P440

Hãng: Wise control – Hàn Quốc

Đồng hồ áp suất thấp P440

Đồng hồ áp suất wise dùng cho các ứng dụng đo áp suất thấp, áp suất chân không…

Dùng cho các vị trí không yêu cầu cao về vật liệu chế tạo đồng hồ, môi trường ít ăn mòn …

Vật liệu: Thép phủ nikken

Đường kính mặt đồng hồ: 63 , 75 và 100 mm

Dải đo: -50 – 15 Kpa, -5 – 50 Kpa

Để biết thông tin chi tiết sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi!

Sản phẩm khác

Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Có Dầu P254 – Đồng Hồ Áp Suất Wise – Hàn Quốc

Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise Dạng Màng P740



Đồng Hồ Áp Suất Wise P163

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P163



Đồng Hồ Áp Suất Wise P252

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P252



Đồng Hồ Áp Suất Wise P253

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P253



Đồng Hồ Áp Suất Wise P254

Xem thêm Đồng Hồ Áp Suất Wise P254